



写真9 (写真11の0分28秒前)



写真10 (写真11の0分23秒前)



写真11

これらの写真からは、東側から南防波堤を飲み込み破壊しながら押し寄せてきた津波第2波が、東波除堤を乗り越えないままに写真11で南側から来た波に追い越されていることがわかる。波の方向等を書き込むと写真11-2のようになる。



写真11-2

## 2 1号機敷地の浸水時刻

津波第2波の写真で、4号機海側エリアに着岸してもなお、東側からの波が東波除堤を乗り越えていないことを見た。これは、その後の写真でもしばらくは同じであり、4号機海側エリア着岸から52秒後の写真14でようやく東波除堤の4号機前から3号機前部分が津波に吞まれていくのである。



写真12 (写真11の0分04秒後)



写真13 (写真11の0分37秒後)



写真14 (写真11の0分52秒後)

これらの写真から読み取れる津波第2波の進行状況を図示すると図6のようになる。